


CTIP

CONVERTISSEUR TENSION IMPULSION PRECISION

DIMENSIONS



RACCORDEMENT

BORNE	DESCRIPTION	
1	N.C.	
2	N.C.	
3	N.C.	
4	N.C.	
5	N.C.	
6	N.C.	
7	N.C.	
8	Sortie S	
9	N.C.	
10	Sortie S	
11	Alimentation auxiliaire	115 ou 230Vac
12	Alimentation auxiliaire	115 ou 230Vac
13	Masse	
14	N.C.	
15	N.C.	
16	N.C.	
17	N.C.	
18	Entrée E-	
19	N.C.	
20	Entrée E+	